

Kända fel och brister på fastigheten Tågmästaregatan 11

- I köket på våning två fungerar inte strömuttaget till diskmaskin.
- Väggen på våning två buktar, men har varit så i över fyrtio år. Ingen förändring under den tiden.
- På våning tre är ett av två element fränkopplat, bägge bör bytas.
- Rören till värmen bör kollas.

Göteborg 3/10 – 2024

Sören Hellqvist