

INDEPENDIA GROUP

MED FOKUS PÅ DIN FASTIGHET

UPPMÄTNING AV BO- OCH BIAREA



Aspenäs 2:395
Skafsåsvägen 15, 443 31 Lerum

UPPMÄTNING AV BO- OCH BIAREA

FASTIGHET

Fastighetsbeteckning:	Aspenäs 2:395
Adress:	Skafsåsvägen 15
Postnummer:	443 31
Ort:	Lerum
Kommun:	Lerums kommun
Fastighetsägare:	Sara & Per Hansson

UPPDRAG

Beställare:	Sara & Per Hansson
Uppdragsnummer:	1553
Besiktningsman:	Björn Bjuvemyr
Telefon:	0730-769699
E-post	bjorn.bjuvemyr@independia.se
Besiktningsdag:	2021-08-26 med start kl.08:00

SAMLAD INFORMATION OM AREAMÄTNING

Förutsättningar:	Planskisser tillhandhålls ej	
Uppmätning:	Mått är tagna på plats med en Bosch GLM 100c	
Utförande:	Fastigheten har mätts upp enligt SVENSK STANDARD SS 21054:2020 avseende bo och biutrymmen. Areor anges i m ² . Mätningen är utförd med reservation om en felmarginal om totalt +/- 1%.	
Resultat boarea:	Huset har en total boarea på: Varav entréplan:	112,5m ² +/-1%. 112,5m ² +/-1%.
Resultat biarea:	Huset har en total biarea på:	0m ² +/-1%.

Uddevalla 2021-08-26

Björn Bjuvemyr
Snickarservice I Väst AB

ÖVRIGA VILLKOR AREAMÄTNING.

Uppdragets omfattning: Uppmätning av bostadshus

Fastigheten har uppmätts enligt SVENSK STANDARD SS 21054:2020 avseende bo- och biarea. Areor är angivna i m².

Mätningen är utförd med reservation om en felmarginal om +/- 2 %.

NEDAN VILLKOR ERSÄTTER KAPITEL 5 I ABK09.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är enbart ansvarig för uppdraget i förhållande till uppdragsgivaren. Annan än uppdragsgivaren äger således inte rätt till ersättning från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han eller hon tar emot i samband med uppdraget.

Besiktningsmannen är ersättningsskyldig för skador som besiktningsmannen vållar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsmannens ersättningsskyldighet är dock begränsat enligt nedanstående villkor och till det lägsta av följande belopp:

a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelse tillfället med respektive utan fel i utlåntag.

b) Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i utlåntag.

c) 15 prisbasbelopp enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring vid den tiden då avtal om uppdrag ingicks.

Besiktningsmannen ansvarar inte för skada där skadans värde är lägre än ett belopp motsvarande ett halvt (0,5) prisbasbelopp.

I de fall besiktningsmannen genomför tilläggsuppdrag i samband med uppdraget skall begränsningen i

besiktningsmannens ersättningsskyldighet också inkludera skada på grund av fel eller brist i tilläggsuppdraget.

Om skada uppkommer som en följd av att besiktningsmannen utelämnar uppgift i besiktningsutlåntag ersätts sådan skada enbart om uppdragsgivaren i direkt anslutning till erhållandet av utlåntag efterfrågat komplettering av besiktningsutlåntag.

Det åligger besiktningsmannen att teckna och inneha relevant ansvarsförsäkring.

Besiktningsmannen är skyldig att arkivera en kopia av utlåntag under minst två (2) år från det att uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription

Vill uppdragsgivaren åberopa att besiktningsmannens tjänst varit felaktig eller bristfällig, åligger det

uppdragsgivaren att skriftligen underrätta besiktningsföretaget om detta inom skälig tid efter det att

uppdragsgivaren märkt eller borde ha märkt felet eller bristen. Reklamation får i inget fall ske senare än två (2) år

efter det att uppdraget avslutats. Uppdraget ska anses avslutat då besiktningsutlåntag skickas till

uppdragsgivaren. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad.

Uppdragsgivaren ska i sin reklamation tydligt precisera i vilket avseende tjänsten varit felaktig eller bristfällig.

Reklamation ska under alla omständigheter ställas till besiktningsföretaget och inte mot någon enskild

besiktningsman.