

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium.
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen
godkänt annat.

Karin Lindkvist

Basunvägen 19
435 41 Mölnlycke

Långtidsmätning av radon i inomhusluft med spårfilm

Beställare: Karin Lindkvist
Basunvägen 19 435 41 Mölnlycke
Fastighetsbeteckning: HULEBÄCK 1:708
Fastighetsägare: Karin Lindkvist
Mätplatsadress: Basunvägen 19, 435 41 Mölnlycke

Typ av hus: Villa **Byggnadsår:** 1968
Ventilation: Självdrag **Blåbetong:** Vet ej
Husgrundstyp:
Inkommet datum: 2013-04-29

Mätdosa nr	Placering	Våningsplan	Radon (Bq/m ³)	Mät- osäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
B14826	Sovrum	Källarplan	120	±20	2013-02-24 22:30	2013-04-26 16:40
B15055	Vardagsrum	Bottenplan	170	±30	2013-02-24 22:30	2013-04-26 16:40

ÅRSMEDELVÄRDE: 150 Bq/m³

Var god vänd för att se förklaring.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor k=2, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.
Mätningen har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser.

Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:
KARIN LINDKVIST