

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

PETER JONSSON  
JAKOBSDALSGATAN 32  
41268 GÖTEBORG

PETER JONSSON  
JAKOBSDALSGATAN 32  
41268 GÖTEBORG

### Rapportadresser:

PETER JONSSON JAKOBSDALSGATAN 32 41268 GÖTEBORG

Inkom: 2012-01-23

Etsningsnr: 120123-2

Beräknat: 2012-01-26

### Fastighetsdata

Fast.beteckning: BÖ 36:26

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1935

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m <sup>3</sup>	Start datum	Stopp datum	Anm.
1048234	KONTOR PÅ VIND	3	<30 +/- 0	2011-11-07	2012-01-19	
1048235	DRESSINGROOM	2	<30 +/- 0	2011-11-07	2012-01-19	
1048260	VERKTYGSRUM	0	250 +/- 30	2011-11-07	2012-01-19	3
1048261	KONTOR	1	<30 +/- 0	2011-11-07	2012-01-19	

### Anmärkningar:

Anm.3, mätning inte utförd i bostadsrum (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

## Årsmedelvärde

### Radongashalt

**<30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2012-01-26 12:18:05

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

PETER JONSSON

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"