



# RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten Storgöteborg  
Utskrivet: 2026-04-22  
Brandskyddskontroll  
Genomförd: 2025-08-29  
Nr: BR-2025-010108

**Hagemann, Elin Anna Sofia**

**Kvarnåsvägen 10  
43331 Partille**

## **Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 25 § Förvaltningslagen (2017:900).**

Enligt 2 kap 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt enligt LSO 2 kap 2 §.

### Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	<b>Mellby 101:8, Kvarnåsvägen 10</b>
Namn	<b>Hagemann, Elin Anna Sofia</b>
Objektstyp	<b>6F1</b>
Benämning	<b>Brasinsats Keddy</b>
Placering	<b>Våning 1 Vardagsrum</b>
Frist	<b>6 (år)</b>
Kontrollant	<b>Martin Hermansson</b>

Nr Notering/upplysning

#### 5.2 Tak och uppstigning - Glidskydd

Det glidskydd som vid tillfället för brandskyddskontroll var monterat är ej stabilt nog för att användas under rådande förutsättningar.

Det ska vara fast monterat i takfoten. (Kvarstår från förra kontrollen)

#### 5.3 Tak och uppstigning - Takstege

Bärläktsteg är ej godkända för sidoflyttning på tak utan vid behov av sidoflyttning används takbrygga. Takskydd monteras dessutom hela vägen fram till avsedd plats där arbete skall utföras. (Kvarstår från förra kontrollen)

### Utlåtande och information

Brandskyddskontrollen är utförd med godkänt resultat.

Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via [dso@rsgbg.se](mailto:dso@rsgbg.se) eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår

POSTADRESS: Box 5204 402 24 GÖTEBORG	BESÖKSADRESS: Åvägen 2	TELEFON, VX: 031-335 26 00 TELEFAX: 031-335 27 71	HEMSIDA: <a href="http://www.rsgbg.se">www.rsgbg.se</a> E-POST: <a href="mailto:radningstjansten@rsgbg.se">radningstjansten@rsgbg.se</a>	ORG. NR 222000-0752	BANKGIRO 5853-4009
--	---------------------------	--	---	------------------------	-----------------------



# RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg  
Utskrivet: 2026-04-22  
Brandskyddskontroll  
Genomförd: 2025-08-29  
Nr: BR-2025-010108

hemsida: <http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsförordningen/>

---

POSTADRESS:  
Box 5204  
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:  
Åvägen 2

TELEFON, VX:  
031-335 26 00  
TELEFAX:  
031-335 27 71

HEMSIDA:  
[www.rsgbg.se](http://www.rsgbg.se)  
E-POST:  
[raddningstjansten@rsgbg.se](mailto:raddningstjansten@rsgbg.se)

ORG. NR  
222000-0752

BANKGIRO  
5853-4009