



## RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten Storgöteborg  
Utskrivet: 2026-01-26  
Brandskyddskontroll  
Genomförd: 2021-04-21  
Nr: BR-2020-018326

**Ohlsén, Inger Lovisa**

**Prästgårdsgatan 82  
41271 Göteborg**

### **Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 25 § Förvaltningslagen (2017:900).**

Enligt 2 kap 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt enligt LSO 2 kap 2 §.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Fastighet   | <b>Lunden 70:44, Prästgårdsgatan 82</b> |
| Namn        | <b>Ohlsén, Inger Lovisa</b>             |
| Objektstyp  | <b>6F1</b>                              |
| Benämning   | <b>Öppen spis</b>                       |
|             | <b>Platsbyggd</b>                       |
| Placering   | <b>Bottenvåning</b>                     |
|             | <b>Allrum</b>                           |
| Frist       | <b>6 (år)</b>                           |
| Kontrollant | <b>Jörgen Johansson</b>                 |

Nr Notering/upplysning

#### **5.2 Tak och uppstigning - Glidskydd**

Tillträde till arbetsställe vid skorstenen sker i olika nivåer. Vid varje uppstigningsställe behövs ett fast monterat glidskydd samt en stege.

Det förutsätts att en stege står på plats vid respektive uppstigningsställe, det är mindre lämpligt i ensamarbete att flytta med sig samma stege. Vid rökkanalen behöver man kunna stå på ett arbetsställe där man kan stå stabilt med båda händerna fria, där höjden mellan ståyta och skorstenstopp ej överstiger 1,2m.

Ökad risk för personskada genom fall till lägre nivå föreligger.

Ett planerat arbete med skorstenen på fastigheter som har brister i taksäkerheten kan komma att utebli/avbrytas med hänvisning till arbetsmiljölagen.

(Tips, råd och gällande regler, se t.ex. Boverkets Byggregler kap 8, alternativt [www.taksakerhet.se](http://www.taksakerhet.se))

### **Utlåtande och information**

Brandskyddskontrollen är utförd med godkänt resultat.

Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via [dso@rsgbg.se](mailto:dso@rsgbg.se) eller på telefon 031-3352600.

|                                            |                           |                                                            |                                                                                                                                                   |                        |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| POSTADRESS:<br>Box 5204<br>402 24 GÖTEBORG | BESÖKSADRESS:<br>Ävägen 2 | TELEFON, VX:<br>031-335 26 00<br>TELEFAX:<br>031-335 27 71 | HEMSIDA:<br><a href="http://www.rsgbg.se">www.rsgbg.se</a><br>E-POST:<br><a href="mailto:radningstjansten@rsgbg.se">radningstjansten@rsgbg.se</a> | ORG. NR<br>222000-0752 | BANKGIRO<br>5853-4009 |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|



## RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg  
Utskrivet: 2026-01-26  
Brandskyddskontroll  
Genomförd: 2021-04-21  
Nr: BR-2020-018326

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: <http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsforordningen/>

POSTADRESS:  
Box 5204  
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:  
Ävägen 2

TELEFON, VX:  
031-335 26 00  
TELEFAX:  
031-335 27 71

HEMSIDA:  
[www.rsgbg.se](http://www.rsgbg.se)  
E-POST:  
[raddningstjansten@rsgbg.se](mailto:raddningstjansten@rsgbg.se)

ORG. NR  
222000-0752

BANKGIRO  
5853-4009